

**BÁO CÁO THÁNG 02**

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi  
Từ ngày 01/02 2026 – 28/02/2026

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 01/02/2026 – 28/02/2026 như sau:

**I. Công tác quản lý vận hành:**

**1. Trục vận hành hầm Núi Eo:**

- Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

Ngày	Thời gian	Tình hình giao thông	Sự cố bất thường	Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo	Ghi chú
1/02/2026	24/24	Bình thường	0	Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng.	
2/02/2026	24/24	Bình thường	0		
3/02/2026	24/24	Bình thường	0		
4/02/2026	24/24	Bình thường	0		
5/02/2026	24/24	Bình thường	0		
6/02/2026	24/24	Bình thường	0		
7/02/2026	24/24	Bình thường	0		
8/02/2026	24/24	Bình thường	0		
9/02/2026	24/24	Bình thường	0		
10/02/2026	24/24	Bình thường	0		
11/02/2026	24/24	Bình thường	0		
12/02/2026	24/24	Bình thường	0		
13/02/2026	24/24	Bình thường	0		
14/02/2026	24/24	Bình thường	0		
15/02/2026	24/24	Bình thường	0		
16/02/2026	24/24	Bình thường	0		
17/02/2026	24/24	Bình thường	0		
18/02/2026	24/24	Bình thường	0		
19/02/2026	24/24	Bình thường	0		
20/02/2026	24/24	Bình thường	0		
21/02/2026	24/24	Bình thường	0		
22/02/2026	24/24	Bình thường	0		
23/02/2026	24/24	Bình thường	0		
24/02/2026	24/24	Bình thường	0		
25/02/2026	24/24	Bình thường	0		
26/02/2026	24/24	Bình thường	0		
27/02/2026	24/24	Bình thường	0		
28/02/2026	24/24	Bình thường	0		

**ng tác tuần đường:**

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000.

Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

**a.Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:**

**b. Tài sản đường cao tốc:****c. Công tác ATGT và tình hình TNGT:**

Ngày	Thùng sấm, nổ lốp	Hỏng xe	Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...)	Va chạm giao thông	Tai nạn giao thông	Sự cố khác	Số người bị thương	Số người chết
1/02/2026	1. Km101+900 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS: 98H-00907 bị nổ lốp	0	1. Km 128+130 hướng ĐN - QN thuộc địa phận xã Nghĩa Giang, Tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sự cố giao thông xe buýt BKS T16-32254 mất lái lật xe tại làn 1 - Hậu quả (thiệt hại): + Về người: tài xế trầy sườn nhẹ hiện tại đang đi cấp cứu để kiểm tra + Về tài sản đường bộ: Không + Về phương tiện: Xe buýt BKS T16-32254 mất lái bị lật, Hỏng phần đầu - Hiện trường sự cố: + Xe buýt mất lái bị lật tại làn phương tiện lưu thông qua làn 2 và làn khẩn cấp - Nguyên nhân ban đầu: mất lái	0	0	0	1	0
2/02/2026	1.Km117 hướng QN-ĐN xe 5 chỗ BKS:30L-39600 bị bể lốp 2.Km99 hướng QN-ĐN xe tải BKS:19H-02308 bị nổ lốp 3.Km48+300 hướng ĐN-QN xe tải BKS:50H-15318 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
3/02/2026	1. Km99 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 89H-02064 bị nổ lốp	0	0	0	0	0	0	0
4/02/2026	1. Km48+600 hướng QN-ĐN xe tải BKS:43C-19710 bị nổ lốp	1.Km23+100 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:15H-04086 bị hỏng 2. Km82+500 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-03059 bị bể kết nước 3. Km0+200 hướng ĐN-QN xe tải BKS:74G-00339 bị đứt dây cora	0	0	0	0	0	0

5/02/2026	1.Km50 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:24H-03962 bị nổ lốp	1.Km98+600 hướng ĐN-QN xe tải BKS:36H-03292 bị hỏng 2.Km103 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:51C-60242 bị hỏng						
6/02/2026	1. Km38 hướng QN-ĐN xe con BKS:30E-46363 bị nổ lốp 2. Km103+900 hướng QN-ĐN xe container BKS:12H-03654 bị nổ lốp 3.Km45 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS:73H-00346 bị nổ lốp	1. Km28+500 hướng QN-Đn xe quân đội BKS:QC-1089 bị đứt dây cora						
7/02/2026								
8/02/2026	1. Km52+100 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-34699 bị nổ lốp 2.Km23+600 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS:34C-34382 bị nổ lốp 3.Km02+100 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 36H-07453 bị nổ lốp	1. Km25+900 hướng ĐN-QN xe container BKS:50H-17103 bị bể bình hơi 2.Km138+500 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:29E-39563 bị hỏng 3.Km36 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS: 51L-21917 bị hỏng bình điện						
9/02/2026	1.Km6+600 hướng QN-ĐN xe con BKS:81A-61604 bị thùng lốp	1.Km77 hướng QN-ĐN xe con BKS:51A-16981 bị thùng bình xăng			1.Km133+350 Đà Nẵng Quảng Ngãi, thuộc địa phận xã nghĩa Giang , tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sự cố giao thông giữa xe khách BKS 43F-00429 va chạm với xe máy BKS 76F-112506 vụ va chạm làm 01 người người điều khiển xe máy chết tại chỗ, tài sản đường cao tốc không thiệt hại	1.Km101 hướng ĐN-QN xe khách BKS:51B-41015 bị hết dầu		1
10/02/2026	1. Km49 hướng QN- ĐN xe tải BKS: 49H-03250 bị nổ lốp	1.Km18+550 hướngĐN-QN xe đầu kéo BKS:77H- 00514 bị hỏng máy 2.Km23+150 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:29H-76227 bị hỏng 3.Km111 hướng ĐN-QN xe tải BKS:51C-28622 bị hỏng côn						

11/02/2026	<p>1.Km127+300 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:81A-37655 bị nổ lốp</p> <p>2.Km24 hướng QN-ĐN xe con BKS:99A-95714 bị thùng lốp</p> <p>3.Km77 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:85A-04275 bị nổ lốp</p>	<p>1.Km48+100 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 85H-02037 bị hỏng</p> <p>2. Km103+900 hướng QN-ĐN xe khách BKS:37H-09148 bị hỏng côn</p> <p>3.Km84+700 hướng ĐN-QN xe tải BKS:64C-05532 bị hỏng</p> <p>4.Km101 hướng QN-ĐN xe con BKS:51G-22481 bị hỏng</p> <p>5. Km41 hướng QN-ĐN xe con BKS:60A-75869 bị hỏng</p>				1. Km102 hướng QN-ĐN xe ô tô BKS:60K-14065 bị hết bình		
12/02/2026	<p>1.Km54+700 hướng QN-ĐN xe khách BKS:37H-07467 bị nổ lốp</p> <p>2. Km96+700 hướng QN-ĐN xe con BKS:48A-04343 bị nổ lốp</p>	<p>1. Km27+700 hướng QN-ĐN xe vinfat BKS:51H-90444 bị hỏng</p> <p>2. Km49+800 hướng QN-ĐN xe con BKS:61K-32647 bị hỏng máy</p> <p>3. Km85 hướng QN-ĐN xe khách BKS:22H-00760 bị hỏng côn</p> <p>4. Km116+800 hướng QN-ĐN xe tải BKS:71C-08457 bị chết máy</p>		<p>1.Vào lúc 22h13 phút ngày 12/02/2026 tại Km 114+100 hướng QN-DN thuộc địa phận xã Thọ Phong , Tỉnh Quảng Ngãi xảy ra sự cố giao thông xe đầu kéo BKS :12R-009.79 va quệt với xe 5 chỗ BKS: 60A-918.59 làm tài xế xe 5 chỗ bị thương nhẹ, về phương tiện: cả hai phương tiện bị hư hỏng phần đầu xe và đuôi xe ). tài sản đường cao tốc không bị ảnh hưởng.</p> <p>- Nguyên nhân ban đầu: Phương tiện xe đầu kéo thiếu quang sát và không giữ khoảng cách an toàn.</p> <p>- Hiện trạng tuyến tại vị trí xảy ra sự cố:</p> <p>+Hệ thống ATGT đầy đủ, nền mặt đường bình thường.</p> <p>Đội vận hành phối hợp cơ quan chức năng đảm bảo ATGT và xử lý sự cố trên ( đội TTKS ĐB cao tốc số 5)Giải phóng hiện trường lúc 03h38 phút ngày 13/02/2026</p>			1	
13/02/2026	<p>1.Km16+400 hướng QN-ĐN xe khách BKS:99F-00886 bị nổ lốp</p>	<p>1. Km105 hướng QN-ĐN xe con BKS:51K-16633 bị hỏng máy</p> <p>2. Km01+154 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:79H-05616 bị hỏng côn</p> <p>3.Km130 hướng QN-ĐN xe con BKS:47A-59819 bị hỏng</p>						

14/02/2026	1.Km71 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-29713 bị nổ lốp 2.Km38+200 hướng ĐN-QN xe con BKS:61A-94821 bị nổ lốp 3.Km04 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS: 72C-20828 bị nổ lốp 4.Km66+400 hướng QN-ĐN xe tải BKS:18G-00161 bị nổ lốp	1.Km48+900 hướng QN-ĐN xe con BKS:73A-14563 bị hỏng máy 2.Km4+200 hướng QN-ĐN xe khách BKS:18B-01841 bị hỏng trục 3.Km04 hướng QN-ĐN xe con BKS:49A-64313 bị hỏng máy							
15/02/2026	1.Km36 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:43H-23721 bị thùng lốp						1. Km104 hướng ĐN-QN xe tải BKS:47C-18775 bị hết dầu		
16/02/2026			0	1. Km73+800 hướng QN-ĐN xe con BKS:47B-06044 và xe con BKS:43A-36773 va quệt vào nhau					
17/02/2026	1.Km61+380 hướng QN-ĐN xe tải BKS:89H-00972 bị nổ lốp 2.Km104 hướng QN-ĐN xe con BKS:86A-02740 bị bể lốp	0					1.Km59 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:92A-00026 bị mất điện		
18/02/2026	1.Km69+900 hướng QN-ĐN xe ô tô con BKS: 76A - 13142 bị nổ lốp 2.Km57+500 hướng ĐN-QN xe con BKS: 76A - 22465 bị nổ lốp								

19/02/2026	1.Km13+100 hướng QN-ĐN xe con BKS: 92A - 18086 bị nổ lốp	1.Km29+900 hướng QN-ĐN xe con BKS: 43B - 11134 bị hỏng 2. Km59 hướng QN-ĐN xe con BKS: 43H - 16379 bị hỏng	1Km 83+200 hướng QN-ĐN thuộc địa phận xã Núi Thành, Thành phố Đà Nẵng xảy ra sự cố giao thông xe đầu kéo BKS: 89H - 07967 kéo theo móc BKS: 89RM - 01331 mất lái tông vào tôn hộ lan - Hậu quả (thiệt hại): + Về người: Không + Về tài sản đường bộ: Chưa xác định + Về phương tiện: xe hư hỏng phần đầu - Hiện trường sự cố: + Xe nằm giữa lối rẽ xuống và làn đường xe chạy.Phương tiện lưu thông chậm qua vị trí xe sự cố - Nguyên nhân ban đầu: Phương tiện xe đầu kéo mất lái - Hiện trạng tuyến tại vị trí xảy ra sự cố: + Hệ thống ATGT đầy đủ, nền mặt đường bình thường Đội vận hành phối hợp cơ quan chức năng đảm bảo ATGT và xử lý sự cố trên			1.Km106 hướng ĐN-QN xe tải BKS: 81A - 56254 bị hết dầu		
20/02/2026	1.Km41+150 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:50E-26550 bị nổ lốp 2.Km87+300 hướng ĐN-QN xe ô tô con BKS:48A-18962 bị thùng lõp	1. Km30+700 hướng ĐN-QN xe khách BKS:26F-00946 bị hỏng 2. Km75+900 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:51A-31467 bị chết máy 3. Km123 hướng ĐN-QN xe 5 chỗ BKS:51M-72787 bị hỏng				1. Km32+450 hướng QN-ĐN xe 7 chỗ BKS:43A-04749 bị hết bình 2.Km15+200 hướng QN-ĐN xe vinfat BKS:43A-85136 bị hết điện 3.Km36 hướng ĐN-QN xe 5 chỗ BKS:60A-58750 bị hết bình		
21/02/2026	1. Km79 hướng ĐN-QN xe con BKS:81A-20025 bị nổ lốp 2. Km94+400 hướng ĐN-QN xe con BKS: 36A-06254 bị nổ lốp 3. Km22+450 hướng QN-ĐN xe cầu kéo BKS:81C-27246 bị nổ lốp 4. Km97+200 hướng QN-ĐN xe con BKS:60C-67790 bị nổ lốp	1. Km35 hướng ĐN-QN xe con BKS:51G-34257 bị hỏng 2. Km40 hướng ĐN-QN xe con BKS:5FA-83832 bị hỏng kết nước				1. Km64+500 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS:60K-71572 bị hết bình 2. Km111 hướng ĐN-QN xe con BKS:93A-46977 bị hết xăng		

22/02/2026	1.Km50 hướng ĐN-QN xe con BKS: 60K - 03574 bị nổ lốp 2.Km58+400 hướng ĐN-QN xe con BKS: 82A - 06246 bị nổ lốp 3. Km131 hướng QN-ĐN xe con BKS: 43A - 76542 bị nổ lốp	1.Km72 hướng ĐN-QN xe con BKS: 51H - 56368 bị hỏng máy						
23/02/2026	1.Km99 hướng ĐN-QN xe con BKS:51G-62839 bị nổ lốp 2.Km104 hướng ĐN-QN xe khách BKS:37H-2025 bị nổ lốp	1. Km35+500 hướng QN-ĐN xe con BKS:43A-52542 bị chết máy 2.Km49+400 hướng ĐN-QN xe khách BKS:21G-00087 bị vỡ bóng hơi						
24/02/2026	1.Km69 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS:51L-57078 bị nổ lốp	1.Km02+300 hướng QN-ĐN xe khách BKS:50H-55652 bị hỏng hộp số 2.Km80 hướng ĐN-QN xe tải BKS:50H-08723 bị hỏng						
25/02/2026	1.Km59+450 hướng ĐN-QN xe tải BKS:30L-5778 bị nổ lốp					1.Km116+300 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS: 47A - 28701 bị hết dầu		
26/02/2026	1.Km11+200 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS:38C-10824 bị nổ lốp	1.Km22 hướng ĐN-QN xe khách BKS:36H-09248 bị hỏng 2.Km27+700 hướng ĐN-QN xe ô tô BKS:80A-05261 bị hỏng						
27/02/2026	1.Km90 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:74H-00859 bị nổ lốp	1.Km29+800 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS:43C-04279 bị bể ống hơi						
28/02/2026	1.Km30+700 hướng ĐN-QN xe đầu kéo BKS: 36H - 09449 bị nổ lốp							
<b>Tổng</b>	<b>48</b>	<b>43</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

#### Kiểm tra công tác phát quang, vệ sinh trên tuyến

- Đội bảo trì thực hiện vệ sinh hầm núi eo, vệ sinh khe co giãn cầu Kỳ Lam.....










#### f. Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:








- Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.












- Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.











#### II. Công tác kiểm tra công trình:

**1. Cầu**












Ngày	Tên cầu	Lý trình	Tình trạng	Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
1/02/2026	Cầu VD 07	Km19+252	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 4 bên bị lún</li> <li>- 01 thanh khe có giãn mố A1 (TT) bị sập</li> <li>- Bê tông khe có giãn tiếp giáp với mặt đường BTN nứt ngang</li> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> </ul>		
	Cầu OP 27	Km134+953	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tứ nón mố A1 (T+P) nứt chân chim</li> <li>- Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ</li> <li>- Ụ chống xô mố A1 PT bị nứt</li> <li>- Mố cầu thấm nước 2 bên</li> </ul>		
2/02/2026	Cầu VD 12	Km126+882	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới chắn rác thành cầu bị rỉ</li> <li>- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ</li> <li>- Đường tiếp giáp với KCG mố A1,A2 lún nhẹ</li> <li>- Ụ chống xô mố A2 bị nứt</li> <li>Vỡ lan can cầu trái tuyến gần trụ P14 và mố A1 phải tuyến</li> </ul>		
	Cầu VD 14	Km134+734	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đinh tứ nón A1(TT,PT) nứt chân chim;</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>		
	Cầu CB 38	Km138+284	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu lún nhẹ 2 bên;</li> <li>- Thấm nước 2 bên mố cầu A1,A2 (TT,PT)</li> </ul>		
3/02/2026	Cầu VD 13	Km127+761	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT, PT) bị lún nhẹ</li> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>		
	Cầu ORB 29	Km132+584	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu lún nhẹ 2 bên;</li> <li>- Thấm nước 2 bên mố cầu;</li> <li>- Ống thoát nước tại mố A1(PT) bị tụt.</li> </ul>		
	Cầu VD02A	Km13+259	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ;</li> </ul>		
	Cầu IRB 00d	Km0+399	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2 bị lún nhẹ;</li> <li>- Mặt đường trên cầu trời nhựa;</li> </ul>		










4/02/2026	Cầu VD 03	Km14+880	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A1A2 (TT,PT) lún nhẹ;</li> <li>- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT);</li> <li>- Thanh khe co giãn số 5,6 7,8,9,11,11 mố A1 (PT) lỏng ốc</li> </ul>			
	Cầu VD 03A	Km15+340	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A1,A2(TT,PT) lún nhẹ;</li> <li>- Tứ nón mố A1 (TT) bị nứt;</li> <li>- Đường ống ngầm có sẵn trong thành cầu bị tắc ở phía hai đầu cầu vì vậy không thể đi cáp quang trong ống ngầm có sẵn được;</li> <li>- Thấm nước 2 bên đầu cầu mố A1, A2</li> </ul>			
5/02/2026	Cầu VD 04	Km16+558	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu bên Mố A1 (PT+TT), mố A2 (TT) lún;</li> <li>- Bê tông khe co giãn mố A2 (TT,PT) nứt;</li> <li>- Thanh khe co giãn bị rỉ sét;;</li> <li>- Sập 2 thanh khe co giãn;</li> </ul>			
	Cầu VD 05	Km18+316	'- Đường đầu cầu tiếp xúc với mố A1( T+)P, A2 (T+P ) bị lún			
	Cầu FO 06A	Km66+455	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tứ nón mố A1(TT) A2(TT) nứt nhẹ ;</li> <li>- Mặt đường tiếp giáp 2 đầu cầu A1, A2 lún nhẹ;</li> <li>- Lưới chắn thành cầu rỉ sét;</li> <li>- Biển báo tên cầu(TT+PT) bong tróc.</li> <li>- Thấm nước đầu cầu mố A1</li> </ul>			
	Cầu VD 10A	Km124+117	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 2 bên bị lún nhẹ (T+P;)</li> <li>- Mố cầu bị thấm nước;</li> <li>- 8 tấm hàng rào lưới B40 đan lót bản mặt cầu bị nứt;</li> </ul>			
6/02/2026	Cầu FO 02	Km9+600	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên tên cầu bị bong chữ (TT,PT);</li> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) có dấu hiệu lún;</li> <li>- Bê tông khe co giãn bị rạn nứt;</li> <li>- Ống thoát nước mặt cầu bị nứt;</li> <li>- Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, bulong bị rỉ sét</li> </ul>			
	Cầu OP 00B	Km05+286	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu A1,A2 (PT) lún nhẹ ;</li> <li>- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT)</li> </ul>			
	Cầu FO 01	Km0+578	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mái taluy tiếp giáp đầu cầu mố A2(PT) bị nứt, vỡ bê tông;</li> <li>- Lưới chắn thành cầu rỉ sét;</li> <li>- Bong tróc biển tên cầu (TT,PT).</li> <li>- Rãnh dọc mố A1 PT kết nối vào rãnh cơ chưa hoàn thiện</li> </ul>			
	Cầu OP 00A	Km1+153	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu tiếp giáp với khe co giãn mố A1(TT,PT) lún nhẹ.</li> <li>- Biển GHCC 2 bên bong tróc phản quang.</li> </ul>			











	Cầu OP 01	Km3+644	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Khe co giãn làn 2 mô A2 (PT) vỡ bê tông;</li> <li>- Mặt đường đầu cầu (TT,PT) bị lún nhẹ;</li> <li>- GPCG bị lún mô A1, A2.</li> </ul>			
7/02/2026	Cầu FO 07	Km76+970	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới chắn rác lan can thành cầu bị rỉ</li> <li>- Ống thoát nước mô A2 (TT,PT) bị trật khớp nối</li> </ul>			
	Cầu VD02	Km10+270	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu mô A1 (PT), mô A2 (PT) lún nhẹ;</li> <li>- Thiếu 2 nắp ộp kỹ thuật thành cầu;</li> <li>- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT)</li> <li>- Bê tông khe co giãn bị rạn nứt;</li> </ul>			
	Cầu VD06	Km18+606	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường tiếp giáp với khe co giãn mô A1 (TT,PT) bị nứt</li> <li>- Thấm nước đầu cầu mô A1</li> <li>- Mặt đường đầu cầu Mô A1, A2 (T+P) lún nhẹ</li> </ul>			
	Cầu FO 03	Km20+700	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường 2 bên đầu cầu (TT+PT) lún, bong tróc ổ gà;</li> <li>- Lưới thép 2 bên thành cầu rỉ sét;</li> <li>- Biển báo tên cầu 2 bên bong tróc;</li> <li>- Ống thoát nước trên cầu bị rò rỉ chảy nước xuống đường</li> </ul>			
	Cầu IRB 01	Km64+450	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu giáp với khe co giãn mô A1 A2 (PT) bị lún;</li> <li>- Khe co giãn mô A1 (TT) bị chênh;</li> <li>- Lưới thép chắn thành cầu bị rỉ sét, khung lưới bị bung mối nối;</li> <li>-Thấm nước đầu cầu bên TT</li> </ul>			
8/02/2026	Cầu CB 09	Km40+111	-Bình thường			
	Cầu CB 23	Km81+364	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh khe có giãn số 8 mô A2 (TT) thiếu 1 con ốc;</li> <li>- Mô cầu bị thấm nước</li> </ul>			
	Cầu FO 09	Km89+158	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thấm nước từ mặt cầu xuống các mô;</li> <li>- Lưới chắn thành cầu bị oxi hóa;</li> <li>- Biển báo tên cầu bong tróc (TT,PT);</li> <li>- Thấm nước 2 bên mô cầu A1, A2</li> </ul>			
	Cầu FO 11	Km113+560	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới chắn thành cầu bị hoen rỉ;</li> <li>- Mô cầu thấm nước 2 bên</li> </ul>			
	Cầu VD 09C	Km119+835	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Ống thoát nước bị bể (PT).</li> <li>- Thấm nước 2 bên mô cầu A1, A2, (T+P)</li> </ul>			











9/02/2026	Cầu FO 11A	Km111+720	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới thép chấn thành cầu ri sắt;</li> <li>- Mố cầu bị thấm nước;</li> <li>- Biển tên cầu bong tróc chữ (TT,PT)</li> </ul>			
	Cầu OP 22A	Km112+120	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ;</li> <li>- Thấm nước 2 bên mố cầu.</li> </ul>			
	Cầu FO 14	Km116+570	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lưới chấn thành cầu ri sắt;</li> <li>- Thấm nước mố cầu A1,A2(TT,PT) ;</li> <li>- Biển báo tên cầu(TT,PT) bị mờ phản quang;</li> </ul>			
	Cầu FO 16	Km119+170	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tứ nón mố A1,A2 (TT,PT) bị nứt chân chim;</li> <li>- Lưới chấn thành cầu bị oxi hóa ri sắt;</li> <li>- Thấm nước mố cầu A1,A2;</li> <li>- Biển báo tên cầu (TT,PT) bị mờ phản quang</li> </ul>			
10/02/2026	Cầu OP 03	Km13+626	- Mặt đường đầu cầu mố A1 PT bị lún nứt ngang mặt đường tiếp giáp KCG			
	Cầu OP 06 (IB)	Km23+939	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu 1 bên bị lún nhẹ;</li> <li>- Bong tróc biển tĩnh không TT</li> <li>- Thấm nước đầu mố A1</li> </ul>			
	Cầu OP 06 (OB)	Km23+931	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT+PT) lún nhẹ</li> <li>- Thấm nước 2 bên mố cầu</li> </ul>			
	Cầu OP 09	Km35+497	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thanh khe co giãn số 3 mố A2 (PT) lỏng ốc</li> <li>- Bê tông khe co giãn bị rạn nứt (TT,PT)</li> <li>- Mặt đường đầu cầu mố A1 (TT,PT) lún nhẹ</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>			
	Cầu OP 09a	Km40+880	<ul style="list-style-type: none"> <li>-Hần lún bánh xe mặt đường (PT)</li> <li>- Thấm nước đầu cầu mố A1,A2</li> </ul>			
	Cầu OP 10	Km41+235	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ</li> <li>- KCG mố A1 ,A2 (TT) bị lỏng ốc</li> </ul>			

11/02/2026	Cầu OP 11	Km42+723	- Không hư hỏng			
	Cầu OP 11A	Km47+136	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang			
	Cầu OP 16	Km57+507	;- Mặt đường đầu cầu 4 bên bị lún nhẹ			
12/02/2026	Cầu OP 17A	Km60+043	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún - Thiếu 02 nắp chắn rác (TT)			
	Cầu OP 17B	Km60+966	- Bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ			
	Cầu OP 17C	Km63+786	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ			
	Cầu OP 18A	Km82+986	- Biển tĩnh không (TT) chưa lắp đặt - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đường đầu cầu bên Mố A2 PT tiếp giáp với KCG lún nhẹ			
13/02/2026	Cầu CB 02	Km9+373	- Thanh khe co giãn số 8 mố A1(PT) bị gãy			
	Cầu CB 05	Km14+270	- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT) bị nứt - Biển tĩnh không chưa lắp đặt			
	Cầu CB 11	Km43+655	- Tôn đuôi cá ốp vào thành cầu bị bung			
	Cầu OP 19	Km85+750	- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc MPQ - Mặt đường đầu cầu Mố A1 (T+P) lún nhẹ			







14/02/2026	Cầu CB 25	Km92+538	- Mố A1 PT Thấm nước 2 bên mố cầu - Mố cầu đọng đất đá			
	Cầu OP 20A	Km110+846	Sụt lún đỉnh tứ nón mố A1 PT KT: (70*50*20)cm - Đường đầu cầu 2 bên TT lún nhẹ - Hồ ống thoát nước mố A2 PT - Chưa lấp đất bên GHCC 2 bên			
	Cầu CB 27	Km111+827	- Nứt chân chìm phần bê tông sika khe co giãn (TT) - Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ (TT,PT) - Thấm nước 2 bên mố cầu			
	Cầu CB 12	Km45+540	- Đỉnh tứ nón mố A2 TT bị sụt rỗng (Đã xử lý) - Biền tĩnh không PT bị bong tróc phân quang			
	Cầu CB 13	Km48+390	- Biền tĩnh không lấp về 1 phía mố A2			
15/02/2026	Cầu VD 09A	Km117+307	- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu VD 09B	Km117+828	- Biền tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu OP 21	Km119+811	- Biền tĩnh không (TT,PT) bong tróc - Đường đầu cầu bị lún nhẹ Mố A1 A2 (TT,PT) - Ống thoát nước bị bở (PT)			
	Cầu CB30	Km118+050	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước			
	Cầu OP 23C	Km123+700	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Mặt đường đầu cầu(TT+PT) bị lún nhẹ.			
	Cầu OP 25 (IB)	Km128+611	- Đường đầu cầu bị lún nhẹ			

16/02/2026	Cầu OP 25 (OB)	Km128+618	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Nước chảy từ bản mặt cầu xuống tại vị trí giải phân cách giữa</li> <li>- Lưới chắn Lan can bê tông cốt thép rỉ sét</li> <li>- Thấm nước 2 bên móng A1, A2</li> </ul>			
	Cầu OP 24A	Km124+899	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu móng A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ</li> <li>- Móng cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>			
17/02/2026	Cầu Kỳ Lam	Km17+500	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hư hỏng thanh khe co giãn móng A1(TT);</li> <li>- Trôi nhựa mặt đường trên cầu(PT);</li> <li>- Trụ nón móng A2(TT+PT) vỡ bê tông;</li> <li>- Bong tróc mặt đường đầu cầu tiếp giáp khe co giãn móng A2(TT+PT) rạn nứt;</li> <li>- Mặt đường đầu cầu móng A1(TT+PT) bị lún;</li> <li>- Ống dẫn nước trên cầu móng A2(TT+PT) bị tuột.</li> </ul>			
18/02/2026	Cầu ORB 27	Km114+887	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Móng cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>			
	Cầu ORB 26B	Km112+327	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 1 nắp chắn rác</li> <li>- Móng cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>			
	Cầu ORB 28A	Km130+174	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Trụ nón móng A1 A2 (TT,PT) nứt chần chìm</li> <li>- Đường đầu cầu móng A1 A2 (TT,PT) lún</li> <li>- Thiếu 4 nắp chắn rác (TT,PT)</li> <li>- Móng cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Ống thoát nước mặt cầu móng A1 (TT) trật khớp</li> </ul>			
	Cầu Chiêm Sơn	Km20+215	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ</li> <li>- biển tĩnh không bị mờ</li> </ul>			
19/02/2026	Cầu LRB 12 (OB)	Km68+447	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Móng cầu chưa thanh thái</li> <li>- Móng cầu 2 bên thấm nước</li> </ul>			
	Cầu LRB 12 (IB)	Km68+465	- Không hư hỏng			

20/02/2026	Cầu Trà Bồng	Km119+001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu mô A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ</li> <li>- Trụ đèn thứ 7 (PT) bị nghiêng, 01 bóng bên PT không sáng, thiếu 2 nắp trụ</li> <li>- Thành cầu xuất hiện nhiều vết nứt</li> <li>- DPCG giữa nhịp số 12 bị vỡ</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- U chống xô mố A2 (TT) nứt</li> </ul>			
21/02/2026	Cầu Trà Khúc	Km125+367	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Bong tróc biển tĩnh không (TT,PT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ</li> <li>- Dây cáp cầu trà khúc bị đứt, ống thoát nước tuột. Km125 TT</li> </ul>			
22/02/2026	Cầu LRB 08	Km39+653	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Thanh khe co giãn mố A2 (PT) lỏng ốc</li> <li>- Thanh khe co giãn trụ số 2 (TT) gãy, lỏng ốc</li> </ul>			
	Cầu LRB 01	Km1+595	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường lan kanan cấp cách đầu cầu 5m bị Lún, nứt.</li> <li>- Mặt đường đầu cầu (bên mố A1 PT) có hiện tượng lún đầu cầu.</li> <li>- Mặt đường mố A2 (PT, TT) mặt đường bị lún nhẹ</li> <li>- Lan can thành cầu bị rỉ sét</li> </ul>			
	Cầu LRB 02	Km2+460	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lún đường đầu cầu tại bên Mố A1 A2 (TT+ PT)</li> <li>- Biển tĩnh không (PT) bong tróc màng phản quang</li> </ul>			
23/02/2026	Cầu LRB 04	Km9+855	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Lún đường đầu cầu bên Mố A1+Mố A2 (TT)</li> <li>- Phần tiếp giáp Mặt đường mố A1 (TT) với khe co giãn bị nứt</li> </ul>			
	Cầu LRB 05	Km11+887	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố A1 A2 (TT, PT) mặt đường tiếp giáp đầu cầu bị lún</li> <li>- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (PT) nứt, lún</li> </ul>			
	Cầu LRB 05A	Km11+924	- Không hư hỏng			
	Cầu LRB 05B	Km12+644	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Đường đầu cầu mố A2 (TT), A1 (TT) cầu lún nhẹ</li> </ul>			
	Cầu LRB 06	Km14+027	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường tiếp giáp đầu cầu mố A1 A2 (PT,TT) bị lún nhẹ</li> <li>- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp khe co giãn A1 (TT) nứt</li> <li>- Thanh khe co giãn mố A1 (TT) số 6, 8 bị sập</li> </ul>			



24/02/2026	Cầu LRB 09	Km47+911	- Đường đầu cầu 4 bên lún nhẹ			
	Cầu LRB 11	Km55+612	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu LRB 11	Km58+244	- Mặt đường BTN tiếp giáp với khe co giãn bị nứt - Hệ thống thoát nước mố A2 (PT) bị hỏng			
	Cầu LRB 12A	Km87+966	- Thanh khe co giãn số 6, 7, 8 mố A1 PT lỏng ốc - Thanh khe co giãn số 4, 5, 6, 7 mố A2 TT bị lỏng ốc, thanh số 7 mố A2 TT bị mất đai ốc - Thiếu 1 nắp ốp hộp kỹ thuật - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước - Đỉnh tứ nón mố A1 (TT,PT) nứt chân chim - biển báo tên cầu bị sai			
25/02/2026	Cầu ORB 04 (IB)	Km23+376	- Biên tỉnh không (TT) bong tróc - Đường đầu cầu mố A2 (TT) lún nhẹ - Tứ nón mố A2 (PT), A1, A2 (TT) nứt			
	Cầu ORB 04 (OB)	Km23+390	- Biên tỉnh không (PT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ - Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật (TT)			
	Cầu ORB 05	Km24+917	- Biên tỉnh không mố A1 (chưa lắp đặt)			
	Cầu ORB 00B	Km5+632	- Biên tỉnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Mặt đường đầu cầu Mố A1 A2 (TT,PT) bị Lún			
26/02/2026	Cầu ORB 11	Km44+440	- Thiếu 1 nắp chắn rác (TT) - Mố cầu A2 (TT,PT) thấm nước - Đường đầu cầu mố A2 (PT) lún			
	Cầu ORB 09A	Km38+377	- Đường đầu cầu tiếp giáp với mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ - Biên tỉnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang - Thiếu 1 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu			










	Cầu ORB 06	Km29+505	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 2 nắp ộp kỹ thuật trên thành cầu</li> <li>- Tôn hồ lan đuôi thành cầu bị bung</li> </ul>			
	Cầu ORB 07	Km34+151	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Đinh ốc KCG bên PT đỉnh ốc lỏng</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>			
27/02/2026	Cầu ORB 21	Km75+182	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Biên tĩnh không (TT) bong tróc màng phản quang</li> </ul>			
	Cầu ORB 16	Km62+456	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 2 ống thoát nước mặt cầu mố A1 (TT) và mố A2 (PT)</li> <li>- Tôn đuôi cá gắn vào thành cầu bị bung mố A1 (PT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>			
	Cầu ORB 22	Km82+348	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Ống thoát nước mố A1 (PT) trật khớp</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>			
	Cầu ORB 28	Km115+999	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Biên tĩnh không (TT,PT) bong tróc màng phản quang</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>			
	Cầu ORB 13	Km45+884	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 1 nắp ộp kỹ thuật trên thành cầu</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> </ul>			
28/02/2026	Cầu ORB 15	Km57+095	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún</li> </ul>			
	Cầu ORB 14	Km54+986	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT, PT) lún</li> </ul>			
	Cầu ORB 12	Km45+438	- Không hư hỏng			
	Cầu ORB 08	Km36+431	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 2 nắp ộp kỹ thuật trên thành cầu</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>			










28/02/2026	Cầu ORB 17A	Km66+615	- Mố cầu A1 A1 (TT,PT) thấm			
	Cầu ORB 23	Km87+678	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước - KCG lòng ốc mố A2TT thanh 5,6,7 lòng 8 ốc thiếu 1 ốc - Mố A1PT lòng thanh số 5 - Mố A2PT lòng ốc thanh 5 Cháy 8 ốc mất 2 ốc			
	Cầu ORB 12B	Km88+280	- Đường đầu cầu lún Thiếu 2 nắp ốp kỹ thuật trên thành cầu - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
28/02/2026	Cầu ORB 25A	Km91+140	- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			
	Cầu ORB 26	Km111+445	- Thanh khe co giãn số 7, 8 mố A2 (TT) lòng ốc - Thanh khe co giãn số 8, 11 mố A2 (PT) lòng ốc			
	Cầu ORB 26A	Km112+055	- Thanh khe co giãn số 8, 9, 11 mố A1 (TT) lòng ốc - Thanh khe co giãn số 8 mố A2 (PT) lòng ốc - Mố cầu A1 A2 (TT,PT) thấm nước			

## 2. Mặt đường (từ ngày 01/02/2026 đến hết ngày 28/2/2026)


- Thời tiết trên tuyến mưa rải rác, tình trạng mặt đường hư hỏng, bong tróc 20 vị trí hư hỏng, số lượng vị trí mặt đường đã sửa chữa để đảm bảo ATGT đến hiện tại 13 / 20 vị trí, còn 7 vị trí chưa được xử lý, Đội VH vẫn tiếp tục theo dõi...










Stt	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)		
1	Km9+600		Trái	Mặt đường ổ gà	1,2	0,9		1,08		Đã xử lý
2	Km9+700		Phải	Mặt đường ổ gà	0,5	0,45		0,225		Đã xử lý

3	Km9+765		Trái	Mặt đường ổ gà	2,1	1,2		2,52			Đã xử lý
4	Km13+310		Ram P D Phong t	Mặt đường ổ gà	1,2	1,4		1,68			Đã xử lý
5	Ram C1 Hà Lam		Đầu vào trạm T	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	5,5	4,7		25,85			Chưa xử lý
6	Km46+845		Phải	Mặt đường ổ gà	0,4	0,3		0,12			Đã xử lý
7	Km66+629		Trái	Mặt đường ổ gà	0,75	0,7		0,525			Đã xử lý
8	Km77+210		Trái	Mặt đường ổ gà	0,65	0,4		0,26			Đã xử lý
9	Km81+845		Trái	Mặt đường ổ gà	0,9	0,85		0,765			Đã xử lý
10	Km132+940		Phải	Mặt đường ổ gà	0,5	0,6	0,56	0,3			Đã xử lý
11	Km133+035		Trái	Mặt đường ổ gà	0,5	0,5	0,56	0,25			Chưa xử lý

12	Km 135+255		Trái	Mặt đường ổ gà	0,8	0,6	0,48	0,48			Chưa xử lý
13	Km135+925		Trái	Mặt đường ổ gà	0,6	0,4	0,24	0,24			Chưa xử lý
14	Km136+100		Trái	Mặt đường ổ gà	0,7	0,5	0,35	0,35			Chưa xử lý
15	Km136+180		Trái	Mặt đường ổ gà	0,15	0,15	0,35	0,0225			Chưa xử lý
16	Km136+195		Trái	Mặt đường ổ gà	0,6	0,5	0,35	0,3			Chưa xử lý
17	Km136+370		Trái	Mặt đường ổ gà	0,3	0,3	0,35	0,09			Đã xử lý
18	Km 137+220		Trái	Mặt đường ổ gà	0,7	0,7	0,49	0,49			Đã xử lý
19	Km 138+770		Phải	Mặt đường ổ gà	0,9	0,5	0,49	0,45			Đã xử lý
20	Km139+204		Phải	Mặt đường hư hỏng hình thành ổ gà	20	4,5		90			Đã xử lý

### 3. Mái TALUY

Stt	Vị trí phát hiện			Tình trạng	Kích thước				Hình ảnh đính kèm	Ghi chú
	Từ Km	Đến Km	Hướng tuyến		Dài (m)	Rộng (m)	sâu (m)	Diện tích (m2)		
	Km20+700		Trái + Phải	Hiện trạng mái taluy dương không phát triển thêm						Theo dõi

12/02/2026	Km32+440	Phải	Sạt lở mái taluy âm							Theo dõi
	Km34+700-Km34+830	Phải	Mái taluy dương bị sạt lở, gây ngã đổ hàng lưới B40					 		Theo dõi
	Km36+380	Phải	Mái taluy âm bị sạt lở, ngã đổ 13 tấm hàng rào lưới B40 lưới B40 cách chân taluy 10m							Theo dõi
20/02/2026	Km 54 +600 đến Km54+672	Trái	Mái taluy dương bị sạt lở, gây ngã đổ hàng lưới B40					 		Theo dõi
	Km76+500-Km77+000	Trái	Mái taluy dương bị sạt lở, có 5 vị trí bị sạt, trong đó có 1 vị trí tại Km 76+600T xuất hiện nhiều vết nứt có nguy cơ gây sạt trượt khi thời tiết mưa bão					 		Chẩn mái Taluy Đang thi công rãnh, đã thi công tường
	Km87+950	Trái	Mái taluy âm bị xói lở, hồ hàm ếch KT: 1.3*0.8*0.4m, nguy cơ xảy ra sạt trượt cao	1,3	0,8	0,4				Theo dõi

### a. Tuyên truyền

- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền người dân không thả trâu bò, lấn chiếm xây dựng trái phép trong phạm vi hành lang ĐCT.

### b. Phối hợp:

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.

### c. Công tác Khác

- Đội vận hành đã tăng cường công tác kiểm tra các hạng mục công trình trên tuyến.

+ Hỗ trợ đảm bảo ATGT các phương tiện bị sự cố giao thông trên tuyến đường cao tốc ĐN-QN. Tuyên truyền nhắc nhở các phương tiện dừng đỗ không đúng nơi quy định.

+ Thời gian lễ tết kéo dài, lưu lượng phương tiện tăng cao gây ùn tắc giao thông trên tuyến. Đội VH phối hợp với lực lượng CO8 Hỗ trợ phân luồng, điều tiết, đảm bảo ATGT cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

+ Kiểm tra, xử lý khơi thông dòng chảy khi động nước trên LDKC: Km45+820T; Km46+120P....

+ Hỗ trợ đảm bảo ATGT công tác thi công lấy mẫu sơn vạch sơn kẻ đường tại Km 4+425 PT; Km13+955P..

+ Hỗ trợ đảm bảo ATGT công tác thi công sửa chữa vá ổ gà mặt đường Km139+204 T+P..

+ Thực hiện công tác phát tờ rơi tuyên truyền tram dừng chân Km96+100 trên tuyến cao tốc ĐN-ON

### V. Tài sản

Stt	Tên thiết bị, dụng cụ	Đvt	Số lượng			Ghi chú
			Tháng 8/2025	Hư hỏng tháng 02/2026	Còn lại	
1	Chóp nón	Cái	82	0	82	
2	Gậy phát sáng	Cây	48	0	48	
3	Gậy trắng đen	Cây	15	0	15	
4	Đèn hoa mai	Cái	27	0	27	
5	Biển báo đi chậm	Cái	3	0	3	
6	Biển báo công trình thi công	Biển	3	0	3	
7	Biển cảnh báo nguy hiểm	Biển	4	0	4	
8	Biển báo tốc độ 110	Biển	2	0	2	
9	Biển báo tốc độ 80	Biển	2	0	2	
0	Biển báo tốc độ 60	Biển	2	0	2	
11	Biển mũi tên hình tròn	Biển	4	0	4	
12	Biển mũi tên hình chữ nhật	Biển	26	0	26	
13	Biển báo đường hẹp	Biển	3	0	3	
14	Bộ biển HE ( khoảng cách công trường 50m, 110m, 500m )	Biển	6	0	6	
15	Bộ đàm (Motorola)	Bộ	6	0	6	
16	Ống nhôm đôi Baigish 20x50	Cái	3	0	3	

### VI. Triển khai nhiệm vụ tháng 03/2026

- Phân công, bố trí ổn định nhân sự cụ thể theo từng tổ, từng công việc theo phương án sản xuất để phù hợp với công tác vận hành trên toàn tuyến

(đính kèm phụ lục)

- Thực hiện công tác tuần tra, trực chốt hằng ngày theo quy định.

- Thực hiện công tác kiểm tra, điều hành điem dừng xe tại Km96.

- Thực hiện công tác kiểm tra công trình theo đúng tiến độ kế hoạch.

- Tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan, lập kế hoạch xử lý các sự việc liên quan đến hành lang ATGT.

- Tiếp tục tuyên truyền về việc không chặn thả trâu bò, vi phạm hành lang trên đường cao tốc.

- Thực hiện phân luồng, đảm bảo ATGT cho phương tiện gặp sự cố trên tuyến

- Theo dõi tình trạng nhà thầu thi công trên tuyến.

- Kiểm tra, rà soát và hoàn thiện hồ sơ nội nghiệp.

### VII. Các vướng mắc khó khăn của Đội vận hành

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 01/2/2026 đến 28/02/2026. và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tháng 3 năm 2026. Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm.

**ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH**



**Nguyễn Minh Sáng**