

## BÁO CÁO TUẦN

V/v: Công tác vận hành đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi

Từ ngày 10/10/2025 – 16/10/2025

Thực hiện nhiệm vụ của Trung tâm KTVH đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi (Trung tâm) giao Đội vận hành đã tiến hành triển khai công tác quản lý vận hành tuyến từ Km 0+000 đến Km 139+204 đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi từ ngày 01/01/2022. Đội vận hành xin báo cáo tổng hợp công tác quản lý vận hành từ ngày 10/10/2025 đến ngày 16/10/2025 như sau:

### I. Công tác quản lý vận hành:

#### 1. Trục vận hành hầm Núi Eo:

Tiến hành trực tại hầm núi Eo (Km 22+460 – Km 23+043): Bố trí nhân viên tại 2 đầu hầm, thường xuyên kiểm tra rà soát nhằm ứng biến xử lý sự cố trong hầm. Cụ thể:

| Ngày       | Công tác trực | Tình hình giao thông | Sự cố bất thường | Các hạng mục công trình Hầm Núi Eo                                                                                                              | Ghi chú |
|------------|---------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10/10/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng |         |
| 11/10/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng |         |
| 12/10/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng |         |
| 13/10/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng |         |
| 14/10/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng |         |
| 15/10/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng |         |
| 16/10/2025 | 24/24         | Bình thường          | 0                | Khai thác bình thường, một số vị trí thành hầm bị thấm nước khe co giãn và nứt, hỏng 3 quạt thông gió, đèn chiếu sáng cửa hầm 8 bóng không sáng |         |

#### 2. Công tác tuần đường:

Đội được bố trí thành 03 tổ tuần đường đóng tại 3 điểm Túy Loan, Tam Kỳ, Bắc Quảng Ngãi thực hiện công tác tuần tra đầy đủ 3 ca theo quy định từ Km00+000 đến Km139+000.

Phát hiện, xử lý, báo cáo kịp thời các sự việc, sự vụ trên tuyến. Cụ thể:

#### a. Lấn chiếm, vi phạm hành lang đường cao tốc; tháo dỡ hàng rào đường cao tốc:

| Ngày       | Số vụ               | Vị trí phát hiện |             | Tập thể cá nhân vi phạm | Hành vi vi phạm             | Xử lý        | Ghi chú |
|------------|---------------------|------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|--------------|---------|
|            |                     | Km               | Hướng tuyến |                         |                             |              |         |
| 10/10/2025 | 0                   |                  |             |                         |                             |              |         |
| 11/10/2025 | 0                   |                  |             |                         |                             |              |         |
| 12/10/2025 | 0                   |                  |             |                         |                             |              |         |
| 13/10/2025 | 0                   |                  |             |                         |                             |              |         |
| 14/10/2025 | 0                   |                  |             |                         |                             |              |         |
| 15/10/2025 | Lấn chiếm hành lang | Km84+650         | Phải        | Vô Đức ý                | Lấn chiếm hành lang xây nhà | Lập biên bản |         |
| 16/10/2025 | 0                   |                  |             |                         |                             |              |         |

**b. Tài sản đường cao tốc:**

| Ngày       | Số vụ | Vị trí phát hiện |             | Tên tài sản | Nội dung, tình trạng hư hỏng | BB hiện trường | Ghi chú |
|------------|-------|------------------|-------------|-------------|------------------------------|----------------|---------|
|            |       | Km               | Hướng tuyến |             |                              |                |         |
| 10/10/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 11/10/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 12/10/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 13/10/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 14/10/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 15/10/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |
| 16/10/2025 | 0     |                  |             |             |                              |                |         |

**c. Công tác ATGT và tình hình TNGT:**


| Ngày      | Thùng sấm, nổ lốp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Hỏng xe                                                     | Sự cố tự gây (tự lật, tự va, cháy xe...) | Va chạm giao thông | Tai nạn giao thông | Sự cố khác | Số người bị thương | Số người chết |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------|
| 1/10/2025 | 1.Km70+100 hướng QN-DN xe tải BKS 63H-01051 bị nổ lốp<br>2.Km113+150 hướng QN-DN xe tải BKS 68H-03216 bị nổ lốp<br>3.Km26 hướng QN-DN xe tải BKS 64H-05418 bị nổ lốp<br>4.Km23+900 hướng QN-DN xe đầu kéo BKS:15H-08139 bị nổ lốp<br>5.Km126+100 hướng QN-DN xe container BKS:50H-00612 bị nổ lốp<br>6.Km08 hướng DN-QN xe tải BKS 61C-21274 bị nổ lốp | 0                                                           | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 2/10/2025 | 1.Km63 hướng DN-QN xe đầu kéo BKS 24E-00486 bị nổ lốp<br>2.Km120 hướng DN-QN xe tải BKS:75H-00837 bị nổ lốp                                                                                                                                                                                                                                            | 1.Km21+100 hướng DN-QN xe đầu kéo BKS:15H-12772 bị gãy trục | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 3/10/2025 | 1.Km75+100 hướng QN-DN xe con BKS:77A-34906 bị thùng lõp                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0                                                           | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 4/10/2025 | 1.Km24+400 hướng DN-QN xe con BKS: 43A-52461 bị nổ lốp                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0                                                           | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 5/10/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.Km114 hướng QN-DN xe tải BKS:77H-01412 bị hỏng            | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 6/10/2025 | 1.Km124 hướng QN-DN xe tải BKS:73C-05873 bị nổ lốp<br>2. Km45 hướng DN-QN xe đầu kéo BKS:89H-01220 bị nổ lốp                                                                                                                                                                                                                                           | 1.Km18+100 hướng DN-QN xe tải BKS 36K-04268 bị hỏng         | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |
| 7/10/2025 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                             | 0                                        | 0                  | 0                  | 0          | 0                  | 0             |





|             |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                     |          |          |          |                                                     |          |          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------|----------|----------|
| 8/10/2025   | 1.Km52+550 hướng QN-ĐN xe tải BKS.14C-22521 bị nổ lốp                                                                                                                  |                                                                                                                     | 0        | 0        | 0        | 1.Km119 hướng ĐN-QN xe con BKS 81A-34812 bị hết dầu | 0        | 0        |
| 9/10/2025   | 1.Km54+150 hướng QN-ĐN xe con BKS.92A-00633 bị nổ lốp<br>2. Km24+200 hướng ĐN-QN xe tải BKS.73E-00340 bị nổ lốp                                                        | 1 Km85+900 hướng QN-ĐN xe tải BKS.12H-00149 bị hỏng                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0                                                   | 0        | 0        |
| 10/10/2025  | 1.Km57 hướng ĐN-QN xe bán tải BKS.18C-02468 bị nổ lốp<br>2.Km80 hướng QN-ĐN xe tải BKS.50H-12843 bị nổ lốp                                                             | 0                                                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0                                                   | 0        | 0        |
| 11/10/2025  | 0                                                                                                                                                                      | 1 Km38+100 hướng ĐN-QN xe tải BKS 88H-04487 bị chết máy<br>2 Km47 hướng QN-ĐN xe tải BKS 81C-20812 bị hỏng kết nước | 0        | 0        | 0        | 0                                                   | 0        | 0        |
| 12/10/2025  | 1. Km119 hướng QN-ĐN xe tải BKS.73E-00259 bị nổ lốp<br>2.Km03+300 hướng ĐN-QN xe 7 chỗ BKS 47H-04653 bị nổ lốp<br>3.Km6 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS 99H-02621 bị nổ lốp | 0                                                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0                                                   | 0        | 0        |
| 13/10/2025  | 0                                                                                                                                                                      | 0                                                                                                                   | 0        | 0        | 0        | 0                                                   | 0        | 0        |
| 14/10/2025  | 1.Km43+950 hướng ĐN-QN xe tải BKS.37B-24504 bị nổ lốp<br>2. Km70 hướng QN-ĐN xe khách BKS. 19F-00094 bị nổ lốp                                                         | 1 Km31+700 hướng QN-ĐN xe tải BKS.71H-03564 bị hỏng                                                                 | 0        | 0        | 0        | 0                                                   | 0        | 0        |
| 15/10/2025  | 0                                                                                                                                                                      | 1. Trạm TP Quảng Ngãi hướng ĐN-QN xe khách BKS 90B-00544 bị hỏng                                                    | 0        | 0        | 0        | 0                                                   | 0        | 0        |
| 16/10/2025  | 0                                                                                                                                                                      | 1.Km110 hướng QN-ĐN xe bán tải BKS 60C-36674 bị hỏng<br>2. Km90 hướng QN-ĐN xe đầu kéo BKS 29H-87266 bị bể bi       | 0        | 0        | 0        | 0                                                   | 0        | 0        |
| <b>Tổng</b> | <b>22</b>                                                                                                                                                              | <b>10</b>                                                                                                           | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>1</b>                                            | <b>0</b> | <b>0</b> |


d. Hàn đóng hàng rào lưới B40

- Đội Văn kiểm tra và thực hiện công tác hàn, đóng một số điểm mở trên tuyến, đặc biệt các vị trí trâu bò thường xuyên đi vào đường cao tốc.

| Ngày       | Lý trình |        | Hướng tuyến | Nội dung                   | Hình ảnh đính kèm                                                                     | Ghi chú |
|------------|----------|--------|-------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | Từ Km    | Đến Km |             |                            |                                                                                       |         |
| 11/10/2025 | Km82+690 |        | Phải        | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |    |         |
|            | Km88+450 |        | Phải        | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |    |         |
|            | Km88+950 |        | Phải        | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |    |         |
|            | Km90+560 |        | Phải        | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |   |         |
|            | Km10+300 |        | Phải        | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |  |         |
|            | Km10+720 |        | Phải        | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |  |         |



|            |           |  |      |                            |                                                                                       |  |
|------------|-----------|--|------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 12/10/2025 | Km29+426  |  | Phải | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |    |  |
|            | Km94+550  |  | Phải | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |    |  |
|            | Km98+900  |  | Phải | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |    |  |
|            | Km103+340 |  | Phải | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |    |  |
|            | Km103+405 |  | Phải | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |    |  |
|            | Km104+320 |  | Phải | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |   |  |
|            | Km10+600  |  | Trái | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |  |  |

|            |          |  |      |                            |                                                                                     |  |
|------------|----------|--|------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13/10/2025 | Km10+770 |  | Phải | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |  |  |
|            | Km48+300 |  | Trái | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |  |  |
|            | Km48+350 |  | Trái | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |  |  |
|            | Km48+375 |  | Phải | Hàn đóng hàng rào lưới B40 |  |  |

**c. Kiểm tra nhà thầu thi công trên tuyến từ ngày (10/10/2025-16/10/2025)**

- Hàng rào lưới B40 thuộc gói thầu SC1 - ĐNQN-2025 đến nay nhà thầu đã thi công 47 vị trí, Đội Vận hành đang tiếp tục kiểm tra, theo dõi các vị trí còn lại Nhà thầu đang triển khai công tác lắp

| Stt | Lý trình    |          | Hướng tuyến | Tình trạng      | Kết quả xử lý | Ghi chú |
|-----|-------------|----------|-------------|-----------------|---------------|---------|
|     | Từ Km       | Đến Km   |             |                 |               |         |
| 1   | Km1+150,00  |          | Trái        | Chưa lắp đặt    | Đã thi công   |         |
| 2   | Km2+380,00  |          | Trái        | Thiếu 1 tấm cửa | Đã thi công   |         |
| 3   | Km15+880,00 |          | Trái        | Chưa lắp đặt    | Đã thi công   |         |
| 4   | Km16+115,00 |          | Trái        | Chưa lắp đặt    | Đã thi công   |         |
| 5   | Km23+755,00 | Km23+760 | Trái        | Chưa lắp đặt    | Đã thi công   |         |
| 6   | Km23+850,00 | Km23+870 | Trái        | Chưa lắp đặt    | Đã thi công   |         |
| 7   | Km41+120,00 | Km41+550 | Trái        | Chưa lắp đặt    | Đã thi công   |         |
| 8   | Km41+690,00 | Km42+210 | Trái        | Chưa lắp đặt    | Đã thi công   |         |
| 9   | Km51+800,00 | Km52+040 | Trái        | Chưa lắp đặt    | Đã thi công   |         |



|    |             |           |      |                 |             |
|----|-------------|-----------|------|-----------------|-------------|
| 10 | Km58+300,00 | Km58+750  | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 11 | Km60+040,00 | Km60+070  | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 12 | Km62+380,00 | Km62+400  | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 13 | Km62+850,00 | Km62+862  | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 14 | Km87+400    | Km87+440  | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 15 | Km95+350    |           | Trái | Ngã, đổ         | Đã thi công |
| 16 | Km99+266    | Km99+500  | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 17 | Km108+150   | Km108+230 | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 18 | Km108+360   | Km108+440 | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 19 | Km109+300   | Km109+500 | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 20 | Km115+999   |           | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 21 | Km116+200   | Km116+250 | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 22 | Km116+550   | Km116+850 | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 23 | Km117+100   |           | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 24 | Km123+300   | Km123+600 | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 25 | Km124+180   | Km124+189 | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 26 | Km124+340   |           | Trái | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 27 | Km7+150,00  |           | Phải | Thiếu 1 tấm cửa | Đã thi công |
| 28 | Km23+000,00 | Km23+200  | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 29 | Km24+150,00 |           | Phải | Thiếu 1 tấm cửa | Đã thi công |
| 30 | Km28+050,00 |           | Phải | Ngã, đổ         | Đã thi công |
| 31 | Km28+250,00 |           | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 32 | Km41+620,00 | Km41+626  | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 33 | Km48+650,00 | Km48+780  | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 34 | Km86+830    | Km87+275  | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 35 | Km87+495    | Km87+695  | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 36 | Km90+380    | Km90+400  | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 37 | Km101+440   |           | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 38 | Km102+200   | Km102+230 | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 39 | Km102+613   |           | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 40 | Km102+890   |           | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 41 | Km103+200   |           | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 42 | Km106+700   |           | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 43 | Km108+100   |           | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 44 | Km108+180   | Km108+200 | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 45 | Km116+500   | Km116+810 | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 46 | Km120+200   | Km120+500 | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |
| 47 | Km123+910   | Km124+117 | Phải | Chưa lắp đặt    | Đã thi công |

**f. Kiểm tra công tác phát quang trên tuyến**

\*- Hiện tại trên tuyến còn một số vị trí lề đường cỏ tốt chưa được phát quang như : Km101+800 -Km102+200P; Km76+100-Km76+250T; Km117+600-Km117+700T; Km120+500-Km120+600T; Km49+100-Km48+400.T...


g. Tình trạng hàng quán, nước mui, xe khách dừng đỗ:

Hiện tại trên chính tuyến chưa xuất hiện hàng quán, nước mui.


Các điểm xe dừng đỗ trên tuyến: Khu dịch vụ, tại các đầu đảo đường nhánh nút giao.



## II. Công tác kiểm tra công trình:

### 1. Cầu

| Ngày       | Tên cầu        | Lý trình | Tình trạng                                                                                                                                                                 | Hình ảnh đính kèm                                                                     | Ghi chú |
|------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 10/10/2025 | Cầu OP 03      | Km13+626 | - Mặt đường đầu cầu mố A1 PT bị lún nứt ngang mặt đường tiếp giáp KCG<br>- Bê tông khe co giãn mố A1 (PT) vỡ 1 mảng (60x12cm)                                              |    |         |
|            | Cầu OP 06 (IB) | Km23+939 | - Mặt đường đầu cầu 1 bên bị lún nhẹ;<br>- Bong tróc biển tình không TT<br>- Thẩm nước đầu mố A1                                                                           |    |         |
|            | Cầu OP 06 (OB) | Km23+931 | - Mặt đường đầu cầu mố A1, A2 (TT+PT) lún nhẹ<br>- Thẩm nước 2 bên mố cầu                                                                                                  |    |         |
|            | Cầu OP 09      | Km35+497 | - Thanh khe co giãn số 3 mố A2 (PT) lỏng ố<br>- Bê tông khe co giãn bị rạn nứt (TT,PT)<br>- Mặt đường đầu cầu mố A1 (TT,PT) lún nhẹ<br>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước |   |         |
|            | Cầu OP 09a     | Km40+880 | - Hấn lún bánh xe mặt đường (PT)<br>- Thẩm nước đầu cầu mố A1, A2                                                                                                          |  |         |
|            | Cầu OP 10      | Km41+235 | - Đường đầu cầu mố A1, A2 (TT) lún nhẹ<br>- KCG mố A1, A2 (TT) bị lỏng ố                                                                                                   |  |         |




|            |            |          |                                                                                                                                      |                                                                                       |  |
|------------|------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 11/10/2025 | Cầu OP 11  | Km42+723 | - Không hư hỏng                                                                                                                      |    |  |
|            | Cầu OP 11A | Km47+136 | - Biển tình không (TT,PT) bong tróc màng phản quang                                                                                  |    |  |
|            | Cầu OP 16  | Km57+507 |                                                                                                                                      |    |  |
| 12/10/2025 | Cầu OP 17A | Km60+043 | - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún<br>- Thiếu 02 nắp chắn rác (TT)                                                                 |    |  |
|            | Cầu OP 17B | Km60+966 | - Bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ                                                                 |    |  |
|            | Cầu OP 17C | Km63+786 | - Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) lún nhẹ                                                                                             |    |  |
|            | Cầu OP 18A | Km82+986 | - Biển tình không (TT) chưa lắp đặt<br>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước<br>- Đường đầu cầu bên Mố A2 PT tiếp giáp với KCG lún nhẹ |   |  |
|            | Cầu CB 02  | Km9+373  | - Thiếu 1 nắp chắn rác (PT)<br>- Thanh khe co giãn số 8 mố A1(PT) bị gãy                                                             |  |  |

|            |            |           |                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                       |  |
|------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 13/10/2025 | Cầu CB 05  | Km14+270  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mặt đường bê tông nhựa tiếp giáp với khe co giãn mố A2 (TT) bị nứt</li> <li>- Thiếu 01 tấm chắn rác (TT)</li> <li>- Biển tình không chưa lắp đặt</li> </ul>                       |    |  |
|            | Cầu CB 11  | Km43+655  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tôn đuôi cá ốp vào thành cầu bị bung</li> </ul>                                                                                                                                   |    |  |
|            | Cầu OP 19  | Km85+750  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tình không (TT,PT) bong tróc MPQ</li> <li>- Mặt đường đầu cầu Mố A1 (T+P) lún nhẹ</li> </ul>                                                                                 |    |  |
| 14/10/2025 | Cầu CB 25  | Km92+538  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố A1 PT Thấm nước 2 bên mố cầu</li> <li>- Thiếu 03 nắp chắn rác</li> <li>- Mố cầu đọng đất đá</li> </ul>                                                                         |    |  |
|            | Cầu OP 20A | Km100+846 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sút lún đỉnh trụ nón mố A1 PT KT: (70*50*20)cm</li> <li>- Đường đầu cầu 2 bên TT lún nhẹ</li> <li>- Hồ ống thoát nước mố A2 PT</li> <li>- Chưa lắp đặt biển GHCC 2 bên</li> </ul> |    |  |
|            | Cầu CB 27  | Km101+827 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nứt chân chìm phần bê tông sika khe co giãn (TT)</li> <li>- Mặt đường đầu cầu 2 bên lún nhẹ (TT,PT)</li> <li>- Thấm nước 2 bên mố cầu</li> <li>- Thiếu 02 nắp chắn rác</li> </ul> |   |  |
|            | Cầu CB 12  | Km45+540  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đỉnh trụ nón mố A2 TT bị sụt rỗng (Đã xử lý)</li> <li>- Biển tình không PT bị bong tróc phần quảng</li> </ul>                                                                     |  |  |
|            | Cầu CB 13  | Km48+390  | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tình không lắp về 1 phía mố A2</li> </ul>                                                                                                                                    |  |  |



|            |                |           |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |  |
|------------|----------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 15/10/2025 | Cầu VD 09A     | Km107+307 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>                                                                  |   |  |
|            | Cầu VD 09B     | Km107+828 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tình không (TT) bong tróc mảng phản quang</li> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>            |   |  |
|            | Cầu OP 21      | Km109+810 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Biển tình không (TT,PT) bong tróc</li> <li>- Đường đầu cầu bị lún nhẹ Mố A1 A2 (TT,PT)</li> <li>- Ống thoát nước bị bết (PT)</li> </ul>                            |   |  |
|            | Cầu CB30       | Km118+050 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiếu 8 lưới chắn rác (TT,PT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul>                                                                              |   |  |
| 16/10/2025 | Cầu OP 23C     | Km123+700 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> <li>- Mặt đường đầu cầu(TT+PT) bị lún nhẹ.</li> </ul>                                                                       |   |  |
|            | Cầu OP 25 (IB) | Km128+610 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu bị lún nhẹ</li> </ul>                                                                                                                                |   |  |
|            | Cầu OP 25 (OB) | Km128+618 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nước chảy từ bản mặt cầu xuống tại vị trí giải phân cách giữa</li> <li>- Lưới chắn Lan can bê tông cốt thép rỉ sét</li> <li>- Thấm nước 2 bên mố A1, A2</li> </ul> |  |  |

|  |            |           |                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |  |
|--|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | Cầu OP 24A | Km124+899 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Đường đầu cầu mố A1 A2 (TT,PT) bị lún nhẹ</li> <li>- Thiếu 6 lưới chắn rác (TT,PT)</li> <li>- Mố cầu A1 A2 (TT,PT) bị thấm nước</li> </ul> |  |  |
|--|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|

## 2. Mặt đường

| Ngày       | Vị trí phát hiện       |         |             | Tình trạng     | Kích thước (m) |          |         |                | Hình ảnh đính kèm                                                                     | Ghi chú |
|------------|------------------------|---------|-------------|----------------|----------------|----------|---------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|            | Từ Km                  | Đến Km  | Hướng tuyến |                | Dài (m)        | Rộng (m) | Sâu (m) | Diện tích (m2) |                                                                                       |         |
| 10/10/2025 | Lối ra trạm Chu Lai    | Ramp C1 | Phải        | Mặt đường ổ gà | 0,8            | 0,6      |         | 0,48           |    |         |
| 10/10/2025 | Lối ra trạm Hà Lam     | Ramp C1 | Phải        | Mặt đường ổ gà | 1,2            | 0,8      |         | 0,96           |    |         |
|            |                        |         |             |                | 1              | 0,7      |         | 0,7            |                                                                                       |         |
|            | Trạm Chu Lai (Ramp C1) |         |             | Mặt đường ổ gà | 1,2            | 0,3      |         | 0,36           |    |         |
|            |                        |         |             |                | 2,9            | 0,3      |         | 0,87           |   |         |
|            |                        |         |             |                | 1,0            | 0,4      |         | 0,4            |  |         |



|            |            |         |      |                       |     |     |  |      |                                                                                       |                          |
|------------|------------|---------|------|-----------------------|-----|-----|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 11/10/2025 | Km136+900  |         | Phải | Mặt đường ổ gà        | 0,8 | 0,5 |  | 0,4  |    | Đã xử lý ngày 14/10/2025 |
|            |            |         | Phải | Mặt đường ổ gà        | 0,5 | 0,4 |  | 0,2  |    |                          |
|            | Km 136+370 |         | Trái | Mặt đường ổ gà        | 0,6 | 0,4 |  | 0,24 |    |                          |
|            | Km133+000  |         | Trái | Mặt đường ổ gà        | 2,1 | 0,5 |  | 1,05 |    | Đã xử lý ngày 14/10/2025 |
|            | Km 132+990 |         | Phải | Mặt đường ổ gà        | 0,5 | 0,4 |  | 0,2  |    |                          |
| 13/10/2025 | Km 58+940  |         | Trái | Mặt đường ổ gà        | 0,5 | 0,5 |  | 0,25 |   | Đã xử lý ngày 14/10/2025 |
|            | Km0+000    | Km0+020 | Trái | Trôi lún, ổ gà cục bộ | 0,7 | 0,8 |  | 0,56 |  |                          |

|            |           |         |      |                     |     |     |  |      |                                                                                      |                          |
|------------|-----------|---------|------|---------------------|-----|-----|--|------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14/10/2025 | Km62+650  |         | Trái | Bong tróc mặt đường | 2,2 | 0,4 |  | 0,88 |  | Đã xử lý ngày 14/10/2025 |
|            |           | Km0+020 | Trái | Bong tróc mặt đường | 2,3 | 0,5 |  | 1,15 |                                                                                      |                          |
|            | Km60+095  |         | Phải | Mặt đường ổ gà      | 1,9 | 0,6 |  | 1,14 |                                                                                      |                          |
| 15/10/2025 | Km111+325 |         | Phải | Mặt đường ổ gà      | 0,4 | 0,3 |  | 0,12 |   | Đã xử lý ngày 16/10/2025 |
|            | Km111+490 |         | Phải | Mặt đường ổ gà      | 0,6 | 0,4 |  | 0,24 |   | Đã xử lý ngày 16/10/2026 |
| 16/10/2025 | Km0+040   | Km0+090 | Trái | Mặt đường ổ gà      |     |     |  |      |  |                          |

### III. Công tác khác

#### a. Tuyên truyền:

- Thường xuyên phối hợp với địa phương thực hiện công tác tuyên truyền trên tuyến.




**b. Phối hợp:**

- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến.
- Thường xuyên liên hệ phối hợp với địa phương và các cơ quan chức năng phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm trên tuyến

Trên đây là báo cáo công tác quản lý vận hành đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi từ ngày 10/10/2025 đến 16/10/2025. Đội vận hành kính báo cáo Ban lãnh đạo Trung Tâm..

**ĐD. ĐỘI VẬN HÀNH**



**Nguyễn Minh Sáng**